

# PROCES VÝROBY PELIET


1. ZVOZ SUROVINY




2. TRIEDENIE SUROVINY



3. SUŠENIE SUROVINY



4. ROZOMLETIE  
(HOMOGENIZÁCIA)  
SUROVINY




5. PELETIZÁCIA



6. CHLADENIE



7. USKLADNENIE



8. BALENIE



9. DISTRIBÚCIA

